

Radny Miasta Gdyni

Michał Belbot

e-mail: m.belbot@gmail.com

tel.: 696-269-667

Gdynia, dn. 01.02.2016 r.

URZĄD MIASTA GDYNI
wpłynęło: 2016-02-01, zał.: 1
numer: 11455/2016

3332938

Sz. Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

Interpelacja

W sprawie odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Opata Hackiego

Szanowny Panie Prezydencie,


W budżecie Miasta Gdyni na rok 2015 znalazły się środki na wykonanie min. dokumentacji projektowej odwodnienia okolic ul. Opata Hackiego i Zamenhofa. Przygotowanie dokumentacji zaplanowano na marzec 2015 roku, a następnie przełożono na listopad. Tymczasem mieszkańcy wzmiankowanych ulic wciąż zmagają się z problemem zalewania piwnic po każdym większym opadach deszczu, co w efekcie prowadzi do wyłączenia ich z użytku, a w dłuższej perspektywie powoduje poważne zagrożenia dla użytkowników budynków (pękanie ścian, zagrożenie biologiczne w piwnicach itd.).

W nawiązaniu do interwencji mieszkańców i w związku z optycznie fatalnym stanem konstrukcji bloku oraz ciągłym zalewaniem niezdatnej już do użytku piwnicy przy ul. Opata Hackiego 23 proszę Pana Prezydenta o interwencję i udzielenie następujących informacji:


- Czy dokumentacja projektowa została już przygotowana?
- Kiedy rozpocznie się inwestycja związana z odwodnieniem gruntów przy ul. Opata Hackiego i Zamenhofa?
- Czy odwodnienie zakończy problem mieszkańców z zalewaniem piwnic?
- Czy mieszkańcy mogą liczyć na priorytetowe potraktowanie problemu występującego w budynku przy ul. Opata Hackiego 23?

- Czy Urząd Miasta Gdyni zdaje sobie sprawę z zawilgocenia piwnicy we wzmiankowanym budynku i pęknięć ścian oraz ogólnego stanu budynku?
- W związku z obawami mieszkańców czy możliwe jest wyznaczenie urzędnika, który dokona wraz z nimi oględzin piwnic oraz przekaże informacje na temat stanu technicznego budynku (mieszkańcy otrzymali pismo wskazujące na dobry, techniczny stan budynku, z którego treścią się nie zgadzają)?

Z poważaniem,



Załącznik 1 – Zdjęcia z budynku Opata Hackiego 23



Mimo odpompowania wody w piwnicy wciąż pozostaje wilgoć:

