

WYJAŚNIENIE nr 1  
do przetargu ogłoszonego w dniu 15.05.2009r. w BZP nr 151690-2009

Dotyczy zapytania z dnia 21.05.2009r.

Dotyczy: „W przedmiarze robót w poz. 1.1.1 zerwanie posadzki PCV II piętro jest ilość wskazana 0, czy to jest błąd.”

Wszystkie pozycje kosztorysowe są uwzględnione, tylko pozycja 1.1.1 Zerwanie posadzki z płytek PCV nie posiada obmiaru robót. W związku z tym przedstawiamy w załączeniu zweryfikowany przedmiar robót (załącznik nr 1).

Dotyczy: „w pracach wykończeniowych II piętra brakuje pozycji 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, czy to jest błąd”.

Kolejność pozycji przedmiarowych jest błędna. Poprawna numeracja w w/w zweryfikowanym przedmiarze robót (załącznik nr 1).

**Załącznik nr 1 (do Wyjaśnienia nr 1)**

Zweryfikowany przedmiar robót.